

天王分区污水管渠施設改築工事

その2

状況写真


写真台紙

天王 管更生

路線番号210



路線番号300



天王 管更生

路線番号358





路線番号359




写真台紙

天王 管更生

路線番号366



路線番号418



天王 管更生

路線番号423

路線番号	下流人孔	上流人孔	人孔間距離	管種・管径	布設年度	緊急度判定	ストック判定
423	1722040015	1722040014	31.20m	VUφ300	1985	Ⅲ	更生

平面図

現況写真



路線番号424

路線番号	下流人孔	上流人孔	人孔間距離	管種・管径	布設年度	緊急度判定	ストック判定
424	1822010018	1822010017	20.80m	VUφ300	1985	Ⅱ	布設替え

平面図

現況写真



天王人孔改築

調査番号112

人孔内調査

腐食C



調査番号357

人孔内調査

腐食B



調査番号179

人孔内調査

腐食B



調査番号376

人孔内調査

腐食B



調査番号180

人孔内調査

腐食B

